




## Ecostat

### Comfort Mitigeur Thermostatique douche

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **13116000**



### Schéma d'écoulement




Sortie de douche avec une résistance de 1 B

**Ecostat**  
**Comfort Mitigeur Thermostatique douche**  
 Surfaces: **chromé**    Numéro d'article: **13116000**



## Vue éclatée

Année de construction: >07/12



## Ecostat

### Comfort Mitigeur Thermostatique douche

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **13116000**



#### Liste des pièces détachées

Année de construction: >07/12

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	95836000	-	1
2	bouton poussoir	92848000	-	1
3	entraîneur + vis	95843000	-	1
4	bague de butée	95839000	-	1
5	écrou à six pans	98913000	-	1
6	joint torique 26x1,5	98390000	-	1
7	cartouche thermostatique	98282000	-	1
8	cartouche inversée	92373000	-	1
9	raccord	95392000	-	1
10	joint torique 14x2	98129000	-	1
11	bague de butée	95841000	-	1
12	mécanisme d'arrêt	94149000	-	1
13	set des écrou à six pans	96157000	-	1
14	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	-	1
15	clapet anti-retour	96737000	-	1
16	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
17	filtre	96922000	-	1
18	rosace Ø 68 mm	96467000	-	1
19	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
20	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1
a	set des raccord-S (±32 mm)	98592000	-	1
b	disque de frein	92469000	-	1